



# 实验室强酸强碱的安全 管理和使用

汇报人: 王宁

汇报时间: 2025.09.13



## ▮强腐蚀性物质





#### 化学科学与工程学院 School of Chemical Science and Engineering





- 强烈腐蚀性
- 毒性
- 易燃性
- 氧化性



# 当心腐蚀



#### 酸性腐蚀品

硫酸,硝酸,盐酸,三氟甲磺 酸, 氢溴酸, 氢碘酸, 冰醋酸, 甲酸,各种苯甲酰氯,高氯酸, 氢氟酸,磷酸,王水等;

碱性腐蚀品



氢氧化钠、氢氧化钙、氢氧化 钾,水合肼,醇钠,硫氢化钙

等;





溴,甲醛溶液,异丙基苯酚(邻 间对), 二氯乙醛, 苯酚钠等;

- 1.《危险化学品名录(2002版)第八类腐蚀品》, https://yjglj.sh.gov.cn/xxgk/xxgkml/zcfg/aqbz/20101105/0037-21536.html
- 2.《危险化学品分类信息表 (2015版)》, https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/201804/P020190328517303531736.pdf



## **▮**强酸,强碱及其危害











浓氢氧化钠腐蚀

#### 1.强烈腐蚀性

Part.1

强酸强碱具有强烈的腐蚀性,能对皮肤、眼睛和呼吸 道等造成严重伤害。

Part.2

#### 2.强烈刺激性

强酸强碱释放的气体或烟雾可能引起眼睛、鼻子和喉 咙的刺激。

3.易燃性

Part.3

某些强酸强碱物质可能与某些物质发生化学反应,引 发火灾或爆炸。

# 强酸, 强碱使用安全规程

1

## 个人防护

2 实验环境

- 3 然识与储存
- 4 应急准备

学与工程学院

- 实验前必须穿戴好防护服、手套(建议使用耐酸碱的手套)、护目镜和防毒面具或口罩。
- 避免皮肤直接接触强酸和强碱,以及吸入其蒸气或飞溅

- → 确保实验室内通风良好
- 避免有害气体积聚。
- → 在指定的实验台或通风 橱内进行强酸和强碱的 操作。
- 强酸和强碱应存抗石 发用的储存柜内,并贴上明显的警示标签。
- 不同种类的化学品应分 类存放,避免混淆。
- 熟悉实验室的应急预案,包括紧急冲洗设备的位置和使用方法。
- ▶ 准备必要的急救药品和 设备,如中和剂、洗眼 液等

物

强酸,强碱操作安全规程

化学科学与工程学院 智识

Chemical Science and Engineering



## 量取与稀释

- 在稀释强酸时,应将酸缓慢 倒入水中并不断搅拌,切勿 将水倒入酸中,以防剧烈反 应和溅出。
- 对于强碱,同样应遵循"少量多次"的原则进行稀释。

2 加热与冷却

- ➤ 看需对强酸或强碱进行加热,应在通风橱 内进行,并使用防爆加热设备。
- ▶ 避免直接加热盛有强酸或强碱的容器,而 应使用水浴或其他间接加热方式。
- ▶ 加热过程中要密切注意温度变化, 防止过 热引发危险。

3 ) 废弃物处理

- 强酸和强碱的废弃物应 按照实验室规定进行分 类收集和处理。
- 不得随意倾倒或排放到下水道中,以免对环境造成污染。

强酸强碱的使用,一定要注意个人的

# 强酸 强碱应急处置方

## ■ 急救原则

) 立即用大量温水或大量清水反复冲洗皮上的强酸冲洗得越早、越干净、越彻底越好,哪怕残留一点也会使烧伤越来越重。不要顾虑病人冲洗时间重疼痛,要鼓励病人忍

注意:切息不轻冲洗,急急忙忙将病人进住 医院 7

- 》(2)用水冲洗干净后,用清洁纱布轻轻覆差创
- 面,送往医院处理。




常见的强酸:硫酸、盐酸、

三氟甲磺酸,因其浓度、溶液

及皮肤接触面积不同,而

不同的烧伤。





化学科学与工程学院 School of Chemical Science and Engineering

# 强酸所致的皮肤及眼院的

## ■急救原则

。强酸<mark>所致的皮肤及眼烧伤</mark>要立即用大量清水彻底冲洗创面及眼内至少20分钟

待脱去污染的衣服后,再用清水或40%碳酸氢钠冲洗、以中和与温敷。

在彻底清洗皮肤。因此创面可用无菌或洁净的三角巾、水床单、被罩、衣服

包找

(眼内彻底冲洗后,可应用氢化可的松或氯霉素眼药膏或服药水点眼,并包扎双

眼。

#### 注意大量水清洗

## 强酸, 强碱应急处置方案

### ■急救原则

- 1.皮肤碱灼伤脱去污染衣物,用大量流动清水冲洗皮肤20分钟或更久。对氢氧化钾灼伤,要冲洗到创面无肥皂样滑腻感;再用5%硼酸液温敷约10~20分钟,然后用水冲洗,不要用酸性液体冲洗,以免产生中和热而加重灼伤。
- 2.眼睛灼伤立即用大量流动清水冲洗,伤员也可把面部浸入充满流动水的器皿中,转动头部、张大眼睛进行清洗,至少冲洗15分钟,然后再用生理盐水冲洗,并滴入可的松液与抗生素,往医院治疗。

# 强碱烧伤

常见的强碱:氢氧化钠(苛性

石灰等:强碱对人体的

皮质组织的损害力比强酸更重,

因为强碱可渗透浸入组织,使

组织蛋白发生溶解。

# 强酸,强碱应急处置方案



# E E ....

### ■急救护理原则

- 中毒表现如下:,急性吸入性中毒可出现呛咳、胸腺流 流泪、呼吸困难、发绀、咯血性泡沫痰、肺水肿、喉炎 痉挛或小肿、休克、昏迷等
- 注意事项
- ▶ 1.进行救援工作时,必须使用防护工具,防止抢救过程中发生二次伤害。
- ▶ 2.对室息人员要进行人工呼吸等现场急救措施。
- ▶ 3.对于局部烧伤伤口,应早作清创处理,但不宜包扎,以水免腐烂和感染。
- ▶ 4.切忌不进行处理,慌张送入医院。

# 强酸,强侧中毒

强酸, 强碱中毒及其表现急性

引碱类中毒是指硫酸、盐

<del>置</del>强酸和氢氧化钠等强碱经

呼吸道、皮肤或温化道进入人

体,引起局部烧伤及全身中毒。

## ▮事故总结









#### 1.未正确做好实验个人防护

实验时,未穿戴实验服和护目镜,仅穿戴丁腈手套, 导致酸飞溅胸口和脸部发生烧伤;

#### 2.未保证实验安全环境

在实验室时,未完全拉下通风橱防护玻璃,在酸飞溅 时不能提供有效防护;

#### 3.未按规范操作

未提前了解相应使用试剂的性质,同时在直接加热条件下加入强酸,导致反应剧烈,瓶内压力过大,气球爆炸,橡胶塞脱落,反应液溅出导致烧伤;

